

Prodejce: GourmetKava s.r.o., IČ: 03724034, Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod
www.gourmetkava.cz

1 *Jak vážit:* Zmáčkněte tlačítko ON/OFF TARE pro zapnutí váhy. Pokládejte váhu na stabilní povrch. Ihned jakmile se váha zapne, ukážou se všechny symboly. Asi po 3 vteřinách se na váze objeví 0,0g. Pokud by se objevilo cokoli jiného, vypněte váhu tlačítkem ON/OFF TARE a opakujte. Na váhu pot položte předmět, který chcete zvážit. Předmět umístěte do středu vážící plochy (weighing platform). Maximální hmotnost je 2000g. Pokud bude vážený předmět těžší, váha bude ukazovat EEEE. Váhu poté vypněte tlačítkem ON/OFF TARE.

2 *Vážení v nádobě:* Zapněte váhu a do středu vážící plochy položte nádobu, ve které budete chtít vážit. Zmáčkněte opět tlačítko ON/OFF TARE a váha se vynuluje. Poté vsypejte např. kávu a váha bude vážit pouze nový obsah.

3 *Časovač:* Zmáčkněte START STOP tlačítko a váha začne měřit čas. Pokud zmáčknete během měření START STOP znovu, časovač se zastaví. Znovuzmáčknutím se poté opět rozběhne. Delším, asi 1,5s dlouhým zmáčknutím časovač vynulujete.

4 *Jak na filtrovanou kávu (dle obrázků originálního návodu v angličtině):* 1) Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF TARE. 2) Vložte do středu vážící plochy range server s dripperem a filtry. 3) Vynulujte váhu tlačítkem ON/OFF TARE. 4) Vsypejte do filtru namletou kávu, váha vám bude měřit hmotnost kávy. 5) Vynulujte váhu. 6) Zapněte časovat tlačítkem START STOP a začněte pomalu nalévat horkou vodu pro navlhčení kávy. 7) Vyčkejte 30 vteřin. 8) Vynuluje váhu ON/OFF TARE 9) Pomalu začněte nalévat zbytek vody. 10) Filtrování by mělo trvat cca 3 minuty. 11) Váhu vypněte.

5 *Jak pečovat o váhu:* K očištění váhy používejte jemně navlhčený hadřík. Na hůře odstranitelné nečistoty použijte jemný čisticí prostředek.

6 *Výměna baterií:* Odstraňte kryt na baterie z druhé strany váhy. Vyjměte staré baterie a nahradte novými ve stejné poloze. Zacykněte opět kryt baterií zpět.

7 *Upozornění:* Při skladování na váhu nic nepokládejte. Nepokládejte na místa s vysokou teplotou.

8 *Přesnost:* 2-200g 0,2g; 200-500g 1g; 500-2000g 3g